

Nachrichtlich

Unterlage 4.4 Ergebnistabelle - Beurteilungspegel

Nr	Gebäude		Fassade/Stockwerk			Straßenbezug			IGW	Lr,T	Lr,N	IGW-Üb		Anspruch dem Grunde nach		
	ADR	FLNR	HF	SW	Nutzung	Station	s	H	T	N	o.LS		T	N	T	N
						m	m	m	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

Spaltenlegende

- 1 Nr. Nummer des Immissionsortes
- 2 ADR Straße und Hausnummer des Immissionsortes
- 3 FLNR Flurnummer
- 4 HF Gebäudeseite: N(ord), O(st), S(üd), W(est)
- 5 SW Stockwerk
- 6 Nutzung Gebietsnutzung (MI = Mischgebiet, GE = Gewerbegebiet)
- 7 Station Baukilometer
- 8 s Abstand zwischen Emissions- und Immissionsort
- 9 H Höhendifferenz zwischen Immissionsort und Straßenoberfläche
- 10 IGW T/N Immissionsgrenzwerte tags/nachts
- 11 Lr,T o.LS Beurteilungspegel ohne aktiven Lärmschutz tags
- 12 Lr,N o.LS Beurteilungspegel ohne aktiven Lärmschutz nachts
- 13 IGW-Üb. T Überschreitung des Immissionsgrenzwertes tags
- 14 IGW-Üb. N Überschreitung des Immissionsgrenzwertes nachts
- 15 Anspruch T Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach wegen Überschreitung tags: ja/nein
- 16 Anspruch N Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach wegen Überschreitung nachts: ja/nein

**Ersetzt durch Tektur
vom 27.01.2017**

Nachrichtlich

Unterlage 4.4 Ergebnistabelle - Beurteilungspegel

Nr	Gebäude		Fassade/Stockwerk			Straßenbezug			IGW		Lr,T	Lr,N	IGW-Üb		Anspruch dem Grunde nach		
	ADR	FLNR	HF	SW	Nutz- ung	Station	s	H	T	N	o.LS			T	N	T	N
						m	m	m	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

1	Am Haberstroh 1	1096/2	O	1.OG	MI	11	16,30	3,76	64	54	61	53	-	-	nein	nein	
2			W	EG	MI	4	20,33	0,82	64	54	53	45	-	-	nein	nein	
					1.OG	MI	4	20,33	3,62	64	54	55	47	-	-	nein	nein
3			N	EG	MI	5	14,24	0,84	64	54	62	55	-	0,7	nein	ja	
					1.OG	MI	5	14,24	3,64	64	54	64	55	-	1,1	nein	ja
4	Rankenweg 7	1096	N	EG	MI	111	14,48	3,08	64	54	64	56	-	1,7	nein	ja	
					1.OG	MI	111	14,48	5,88	64	54	64	56	-	1,8	nein	ja
5			O	EG	MI	123	17,93	3,27	64	54	61	53	-	-	nein	nein	
6			W	EG	MI	105	24,45	2,80	64	54	57	49	-	-	nein	nein	
					1.OG	MI	105	24,45	5,60	64	54	58	50	-	-	nein	nein
7	Rankenweg 4	1101/9	O	1.OG	MI	173	24,14	6,36	64	54	58	50	-	-	nein	nein	
8			S	EG	MI	167	18,12	3,50	64	54	63	55	-	0,5	nein	ja	
					1.OG	MI	167	18,12	6,30	64	54	64	55	-	0,9	nein	ja
9			W	EG	MI	161	19,16	3,43	64	54	61	53	-	-	nein	nein	
					1.OG	MI	161	19,16	6,23	64	54	61	53	-	-	nein	nein
10	Bahnweg 12	1109/2	NO	EG	MI	243	8,84	3,07	64	54	67	59	2,9	4,7	ja	ja	
					1.OG	MI	243	8,84	5,87	64	54	67	59	2,5	4,3	ja	ja
					2.OG	MI	243	8,84	8,67	64	54	66	58	1,9	3,7	nein	ja
11			SO	EG	MI	247	16,91	3,04	64	54	60	52	-	-	nein	nein	
					1.OG	MI	247	16,91	5,84	64	54	60	52	-	-	nein	nein
					2.OG	MI	247	16,91	8,64	64	54	60	52	-	-	nein	nein
12			NW	EG	MI	238	15,16	3,13	64	54	62	53	-	-	nein	nein	
					1.OG	MI	238	15,16	5,93	64	54	62	53	-	-	nein	nein
					2.OG	MI	238	15,16	8,73	64	54	62	53	-	-	nein	nein

**Ersetzt durch Tektur
vom 27.01.2017**

Nachrichtlich

Unterlage 4.4 Ergebnistabelle - Beurteilungspegel

Nr	Gebäude		Fassade/Stockwerk			Straßenbezug			IGW		Lr,T	Lr,N	IGW-Üb		Anspruch dem Grunde nach		
	ADR	FLNR	HF	SW	Nutz- ung	Station	s	H	T	N	o.LS			T	N	T	N
						m	m	m	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

13	Bahnhofstr. 19	1710/3	SW	EG	MI	407	17,12	3,10	64	54	57	49	-	-	nein	nein				
				1.OG	MI	407	17,13	5,90	64	54	62	54	-	-	nein	nein				
				2.OG	MI	407	17,13	8,70	64	54	62	54	-	-	nein	nein				
14			Bahnhofstr. 19	1710/3	NW	EG	MI	405	8,28	3,10	64	54	69	61	4,3	6,2	ja	ja		
						1.OG	MI	405	8,28	5,90	64	54	68	60	3,9	5,7	ja	ja		
						2.OG	MI	405	8,28	8,70	64	54	68	59	3,1	5,0	ja	ja		
15					Bahnhofstr. 19	1710/3	SO	EG	MI	401	15,92	3,08	64	54	62	54	-	-	nein	nein
								1.OG	MI	401	15,92	5,88	64	54	63	54	-	-	nein	nein
								2.OG	MI	401	15,92	8,68	64	54	62	54	-	-	nein	nein
16	Turnhallenweg 14	1176/16					NO	EG	MI	809	31,48	5,62	64	54	56	49	-	-	nein	nein
								1.OG	MI	809	31,48	8,42	64	54	59	52	-	-	nein	nein
								2.OG	MI	809	31,48	11,22	64	54	56	52	-	-	nein	nein
17			Turnhallenweg 12	1176/15			SW	EG	MI	815	26,58	5,33	64	54	58	51	-	-	nein	nein
								1.OG	MI	815	26,58	8,13	64	54	61	54	-	-	nein	nein
								2.OG	MI	815	26,58	10,93	64	54	58	54	-	-	nein	nein
18					Turnhallenweg 10	1176/14	SW	EG	MI	821	21,89	4,98	64	54	60	53	-	-	nein	nein
								1.OG	MI	821	21,89	7,78	64	54	64	57	-	2,3	nein	ja
								2.OG	MI	821	21,89	10,58	64	54	66	58	1,4	4,0	ja	ja
19	Turnhallenweg 8	1176/17					SW	EG	MI	828	17,21	4,61	64	54	64	56	-	1,3	nein	ja
								1.OG	MI	828	17,21	7,41	64	54	67	59	2,8	5,0	ja	ja
								2.OG	MI	828	17,21	10,21	64	54	67	60	3,0	5,3	ja	ja

Ersetzt durch Tektur
vom 27.01.2017

Nachrichtlich

Unterlage 4.4 Ergebnistabelle - Beurteilungspegel

Nr	Gebäude		Fassade/Stockwerk			Straßenbezug			IGW		Lr,T		Lr,N		IGW-Üb		Anspruch dem Grunde nach	
						Station	s	H	T	N	o.LS		T	N				
	ADR	FLNR	HF	SW	Nutz- ung	m	m	m	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	T	N			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
23	Turnhallenweg 8	1176/17	NW	EG	MI	834	18,81	4,23	64	54	64	56	-	1,2	nein	ja		
				1.OG	MI	834	18,81	7,03	64	54	67	59	2,1	3,8	ja	ja		
				2.OG	MI	834	18,81	9,83	64	54	66	58	1,9	3,6	ja	ja		
26	Perschener Str. 1	545	S	EG	MI	1035	18,32	2,02	64	54	65	56	0,2	1,9	ja	ja		
				1.OG	MI	1035	18,32	4,82	64	54	65	57	0,8	2,5	ja	ja		
				2.OG	MI	1035	18,32	7,62	64	54	65	57	0,7	2,4	ja	ja		
				3.OG	MI	1035	18,32	10,42	64	54	65	57	0,5	2,2	ja	ja		
27	Perschener Str. 1	545	W	EG	MI	1030	24,98	1,88	64	54	56	48	-	-	nein	nein		
				1.OG	MI	1030	24,98	4,68	64	54	57	49	-	-	nein	nein		
				2.OG	MI	1030	24,98	7,48	64	54	58	49	-	-	nein	nein		
				3.OG	MI	1030	24,98	10,28	64	54	58	50	-	-	nein	nein		
28	Perschener Str. 1	545	O	EG	MI	1046	19,56	2,39	64	54	60	51	-	-	nein	nein		
				1.OG	MI	1046	19,56	5,19	64	54	60	52	-	-	nein	nein		
				2.OG	MI	1046	19,56	7,99	64	54	60	51	-	-	nein	nein		
				3.OG	MI	1046	19,56	10,79	64	54	59	50	-	-	nein	nein		
40	Oberviechtacher Str. 2a	969	W	EG	MI	1007	34,14	0,18	64	54	62	53	-	-	nein	nein		
				1.OG	MI	1007	34,14	2,98	64	54	62	54	-	-	nein	nein		
41	Oberviechtacher Str. 2a	969	N	EG	MI	1014	32,36	0,44	64	54	63	54	-	-	nein	nein		
				1.OG	MI	1014	32,36	3,24	64	54	63	55	-	0,5	nein	ja		
43	Oberviechtacher Str. 4	552	SW	EG	MI	1025	24,94	1,05	64	54	63	55	-	0,7	nein	ja		
				1.OG	MI	1025	24,94	3,85	64	54	64	56	-	1,1	nein	ja		
44	Oberviechtacher Str. 4	552	N	EG	MI	1032	21,43	1,25	64	54	65	56	0,3	2,0	ja	ja		
				1.OG	MI	1032	21,43	4,05	64	54	65	56	0,4	2,1	ja	ja		

**Ersetzt durch Tektur
vom 27.01.2017**

Nachrichtlich

Unterlage 4.4 Ergebnistabelle - Beurteilungspegel

Nr	Gebäude		Fassade/Stockwerk			Straßenbezug			IGW		Lr,T		Lr,N		IGW-Üb		Anspruch dem Grunde nach	
						Station	s	H	T	N	o.LS		T	N				
	ADR	FLNR	HF	SW	Nutz- ung	m	m	m	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	T	N			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
45	Oberviechtacher Str. 4a	552/2	N	EG	MI	1045	21,76	2,15	64	54	54	45	-	-	nein	nein		
				1.OG	MI	1045	21,76	4,95	64	54	63	55	-	0,3	nein	ja		
46	Oberviechtacher Str. 4a	552/2	SW	EG	MI	1040	27,57	2,02	64	54	60	51	-	-	nein	nein		
				1.OG	MI	1040	27,57	4,82	64	54	61	52	-	-	nein	nein		
47	Oberviechtacher Str. 6	553	W	EG	MI	1052	10,42	2,37	64	54	65	57	0,6	2,3	ja	ja		
				1.OG	MI	1052	10,42	5,17	64	54	65	57	0,6	2,3	ja	ja		
54	Perschener Str. 3	544	S	EG	MI	1054	25,61	2,20	64	54	56	48	-	-	nein	nein		
				1.OG	MI	1054	25,61	5,00	64	54	58	50	-	-	nein	nein		
60	Poststeig 11	1096/8	S	EG	MI	49	29,92	3,28	64	54	60	52	-	-	nein	nein		
				1.OG	MI	49	29,92	6,08	64	54	61	53	-	-	nein	nein		
61	Am Haberstroh 3	1096/3	O	EG	MI	16	30,68	1,36	64	54	56	48	-	-	nein	nein		
				1.OG	MI	16	30,68	4,16	64	54	59	50	-	-	nein	nein		
62	Am Haberstroh 7	1096/9	N	EG	MI	46	35,52	1,27	64	54	58	50	-	-	nein	nein		
				1.OG	MI	46	35,52	4,07	64	54	60	51	-	-	nein	nein		
63	Am Haberstroh 21a	1096/24	N	EG	MI	146	48,41	3,52	64	54	53	45	-	-	nein	nein		
				1.OG	MI	146	48,41	6,32	64	54	55	46	-	-	nein	nein		
				2.OG	MI	146	48,41	9,12	64	54	56	48	-	-	nein	nein		
				3.OG	MI	146	48,41	11,92	64	54	57	49	-	-	nein	nein		
64	Bahnweg 10a	1101/5	S	EG	MI	199	24,70	3,10	64	54	47	38	-	-	nein	nein		
				1.OG	MI	199	24,70	5,90	64	54	61	53	-	-	nein	nein		
65	Bahnhofstr. 16a/BayWa	1102	SO	EG	MI	332	31,77	3,32	64	54	59	51	-	-	nein	nein		
				1.OG	MI	332	31,77	6,12	64	54	61	53	-	-	nein	nein		
				2.OG	MI	332	31,77	8,92	64	54	61	53	-	-	nein	nein		
66	Bahnhofstr. 16	1102/2	SO	EG	MI	380	36,08	2,86	64	54	58	50	-	-	nein	nein		
				1.OG	MI	380	36,08	5,66	64	54	59	51	-	-	nein	nein		
67	Turnhallenweg 36	1166/2	W	EG	MI	521	89,27	1,78	64	54	52	44	-	-	nein	nein		
				1.OG	MI	521	89,27	4,58	64	54	52	44	-	-	nein	nein		

Ersetzt durch Tektur
vom 27.01.2017

Nachrichtlich

Unterlage 4.4 Ergebnistabelle - Beurteilungspegel

Nr	Gebäude		Fassade/Stockwerk			Straßenbezug			IGW		Lr,T	Lr,N	IGW-Üb		Anspruch dem Grunde nach		
	ADR	FLNR	HF	SW	Nutzung	Station	s	H	T	N	o.LS			T	N	T	N
						m	m	m	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
68	Austraße 9	1178/7	O	EG	MI	763	28,13	7,50	64	54	55	51	-	-	nein	nein	
				1.OG	MI	763	28,13	10,30	64	54	58	53	-	-	nein	nein	
69	Ramgraben 18	1175/2	NO	EG	MI	813	27,63	5,93	64	54	58	50	-	-	nein	nein	
				1.OG	MI	813	27,63	8,73	64	54	62	54	-	-	nein	nein	
80	Regensburger Str. 44	1626/15	SW	EG	MI	0	42,42	3,74	64	54	60	52	-	-	nein	nein	
				1.OG	MI	0	42,42	6,54	64	54	60	52	-	-	nein	nein	
81	Regensburger Str. 43	1077/42	NO	EG	MI	0	48,00	2,76	64	54	56	48	-	-	nein	nein	
				1.OG	MI	0	48,00	5,56	64	54	57	49	-	-	nein	nein	

Wohnhäuser im erweiterten Lärmschutzbereich, für die die Kriterien der wesentlichen Änderung zutreffen:

Kriterium zutreffend

39	Oberviechtacher Str. 3	563/1	SO	EG	MI	1155	8,33	2,95	64	54	69	61	5,0	6,9	ja	ja	ja
				1.OG	MI	1155	8,33	5,75	64	54	69	61	4,5	6,4	nein	nein	nein
74	Oberviechtacher Str. 5	591/3	SO	EG	MI	1189	25,83	2,68	64	54	66	58	1,9	3,8	nein	ja	ja
				1.OG	MI	1189	25,83	5,48	64	54	66	58	1,9	3,8	nein	ja	ja
75	Hütgasse 3	571	SO	EG	MI	1166	40,45	2,87	64	54	59	51	-	-	nein	nein	ja
				1.OG	MI	1166	40,45	5,67	64	54	60	52	-	-	nein	nein	ja

**Ersetzt durch Tektur
vom 27.01.2017**